


แก้ปัญหา Alarm Machine is locked

แก้ปัญหา Alarm Machine is lockedเนื่องจาก ชนในแนวแกน Z เพราะตั้งระดับ Z0 ผิด
และสอบถาม คุณภาพเครื่อง EXTRON เทียบกับสองเครื่องคู่แข่ง. จากผู้ใช้เครื่อง ได้รับคำตอบ
เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง คำตอบคืออะไร ทำไมลูกค้ารายนี้ถึงสั่งเครื่องตัวที่สามเป็น EXTRON
จาก สยาม เอลมาเทค ไม่ใช่เครื่องยี่ห้อเดียวกับสองเครื่องแรก

EXTRON CNC Machining Center มี บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 จน
ปัจจุบันมากกว่า 300 เครื่อง ที่มีใช้งานในประเทศไทย



Siam Elmatech Co.,Ltd.

ID LINE : [udomsaksodsai](https://www.instagram.com/udomsaksodsai)

E-MAIL : ukofset@ksc.th.com

MOBILE : 089-776-2912