

## สายขาด จากถูกหนูกัด

แผนกบริการ ถูกเรียกจากลูกค้าที่มีเครื่อง CNC Machining Center ยี่ห้อ Mecatron ที่บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อาการคือ Arm ATC not in position และไม่สามารถ Power ON เครื่องได้พบว่า มีสายขาด เนื่องจากถูกหนูกัด

Alarm คือการเตือนว่า มีความผิดปกติในระบบ แต่สาเหตุอาจไม่ได้เหมือนกันสำหรับ Alarm ที่แสดงด้วยหมายเลข และข้อความเดียวกันก็ได้

